



Burgstetten, 20.10.2021

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

In den vergangenen Wochen wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um potentielle Ursachen für die Verunreinigungen im Versorgungsnetz zu finden.

Zwischenzeitlich wurde 1 Hausanschluss erneuert. Außerdem konnte 1 Wasserrohrbruch gefunden werden. Derzeit wird nach weiteren Rohrbrüchen gesucht. Zudem muss der Hochbehälter Burgstall (Oberdorf) selbst und auch die Zuleitung überprüft werden. Dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die aktuellen Laborergebnisse zeigen eine Verbesserung der Werte, jedoch sind die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung noch nicht eingehalten. Deshalb bleibt das Abkochgebot weiter bestehen.

Wir bitten die Eigentümer unbewohnter Gebäude ihre Wasserleitungen durch Benutzung zu spülen und evtl. Auffälligkeiten zu melden.

Ihre Gemeindeverwaltung